

Zjištěné závady a nedostatky po revizi plynu

provedené 1.7.2015 - návrh opatření

- lhůta k odstranění do 10/2015

Uzávěry plynu K 800 DN 20 před plynoměry jsou nepohyblivé, u některých plynoměrů je nutná výměna.

Jedná se o byty:

01, 05, 13, 15, 16, 22, 31, 35, 36, 38, 47, 12 - zcela nepřístupný

37, 34, 40, 45 - rozpěrka

43 - nutná výměna flexibilního připojení

10, 22 - netěsný plynovod, únik plynu

24 - plynovod proveden v mědi s měkkým pájením - nutno předělat !

Byty, které nebyly zpřístupněny:

17, 26, 28, 49, 6

Nájemníkům, kteří měli závady na domovním plynovodu, se ozve montážní firma z důvodu domluvy opravy. Pokud nebude ze strany nájemníků ochota domluvy, bude se pro zajištění opravy postupovat v souladu se Stanovami bytového družstva.